

平成 29 年 6 月 7 日
上 越 市 ガ ス 水 道 局

北本町ガス供給所構内における地下水の水質調査結果について

北本町ガス供給所構内の土壌調査において、土壌溶出量基準を超過したことから、周囲への影響を確認するため、地下水の水質調査を実施した結果、地下水基準を超える有害物質は検出されませんでした。

記

○調査結果の概要

- 1 所 在 地 北本町 2 丁目 7 番 1 号
- 2 施 設 名 北本町ガス供給所
- 3 調 査 箇 所 敷地内の消雪用地下水井戸 1 箇所
敷地内の地下水観測井 3 箇所
- 4 試料採取日 平成 29 年 5 月 22 日（月）

5 分析結果

調査質名	検出最大値	地下水基準値
ベンゼン	0.001 (mg/L) 未満	0.01 (mg/L) 以下
シアン化合物	0.1 (mg/L) 未満	※検出されないこと
水銀及びその化合物	0.0002 (mg/L) 未満	0.0005 (mg/L) 以下
鉛及びその化合物	0.005 (mg/L) 未満	0.01 (mg/L) 以下

※「検出されないこと」とは、その結果が定量限界（0.1 mg/L）を下回ることをいう。

○今後の対応について

敷地構内については、立入禁止区域の制限を継続し、地下水の水質調査を継続する等周辺地域への環境影響の監視に努めます。

位置図 (S=1:10,000)

調査箇所
北本町ガス供給所



