【ガス水道本支管工事部門】

工事名・工事場所	ガス水道管入替（第3工区）工事（五智3丁目他地内）
受賞受注者	北陸工業 株式会社
受賞技術者	尾﨑　慶一（現場代理人・主任技術者）
選定理由	本工事は、能登半島地震に伴う下水道復旧工事に関連し、支障となるガス水道管の入替えを行うものである。 施工箇所が点在し、交通量の多い県道や狭小道路を含む厳しい条件下において、安全管理を徹底し無事故で完了した。 下水道工事との工程調整や渇水対応に適切に対応するとともに、地元関係者への丁寧な説明・協議により、円滑な施工に寄与した。



工事名・工事場所	ガス水道管入替工事（大豆1丁目地内）
受賞受注者	株式会社 草間組
受賞技術者	植木　一也（現場代理人・主任技術者）
選定理由	本工事は、老朽化したガス水道管を耐震性のある管へ更新するものである。 他工事（下水道工事及び県施工の舗装工事）との重複施工や交通量の多い厳しい条件下において、適切な施工計画と工程管理により円滑に完了した。 地下水位が高い軟弱地盤条件下において、ウェルポイント工法を採用し施工性を向上させるとともに、関係工事との綿密な調整により工期を遵守し、地域行事の円滑な実施に貢献した。



工事名・工事場所	ガス水道管入替工事（大字藤塚他地内）
受賞受注者	島津工業 株式会社
受賞技術者	小林　勉（現場代理人・主任技術者）
選定理由	本工事は、老朽化したガス水道管を耐震性のある管へ更新するものである。 交通量の多い国道部における厳しい施工条件下において、交通誘導員の適切な配置をはじめとする安全対策を徹底し、事故・苦情なく完了した。 路肩保護や周辺環境の汚損防止のため、敷鉄板の設置など適切な対策を講じ、品質の確保に努めた。また、工程上の制約がある中で関係者との綿密な調整を行い、適切な施工管理により工期を遵守した。



工事名・工事場所	水道管入替工事（安塚区下船倉地内）
受賞受注者	株式会社 源建設
受賞技術者	滝澤　雄輝（現場代理人・主任技術者）
選定理由	本工事は、老朽化した水道管を耐震性のある管へ更新するものである。 カーブ区間で見通しが悪く、道路幅員が狭小な厳しい施工条件下において、安全管理を徹底し、第三者災害及び労働災害を発生させることなく工事を早期に完成させた。 掘削時には既設舗装を損傷することなく施工を行い、仮復旧の仕上がりも良好で、沈下等の不具合が生じることなく品質を確保するなど、適切な施工管理がなされていた。



工事名・工事場所	水道管入替（第２工区）工事（中門前3丁目地内）	
受賞受注者	株式会社 藤新開発	
受賞技術者	藤井　勇二（現場代理人）	
受賞技術者	馬場　和幸（主任技術者）	
選定理由	本工事は、老朽化した水道管を耐震性のある管へ更新するものである。 工事車両の通学路通行に伴い、運行ルートの周知資料を作成し配布するなど安全確保に配慮し、地域住民との良好な関係構築に努めていた。 品質管理において、測定結果の可視化等による管理手法の改善に取り組み、品質の確保および向上がなされていた。	