【電気工事部門】

| | |
|---|---|
| 工事名・工事場所 | 大潟浄化センター電気設備改築工事（大潟区下小船津浜地内） |
| 受賞受注者 | 大和・上越技研 共同企業体 |
| 代表構成員 | 大和電建　株式会社 |
| 構 成 員 | 上越技研　株式会社 |
| 受賞技術者 | 礪波　謙一（現場代理人・監理技術者） |
| 受賞技術者 | 渡邉　友一（主任技術者） |
| 選定理由 | 本工事は、下水処理場である大潟浄化センターの監視制御設備の老朽化に伴う改築工事である。<br>施設が稼働を継続する厳しい条件下において、工程及び工法の柔軟な調整と関係各所との綿密な連携により、円滑に工事を完了した。<br>設備更新後には施設管理者への丁寧な取扱説明を実施するなど、施設の円滑な運用に配慮したきめ細やかな対応がなされていた。 |



| | |
|---|---|
| 工事名・工事場所 | 下水道センター砂ろ過・消毒設備改築（電気設備その23）工事（藤野新田地内） |
| 受賞受注者 | 田辺・東光 共同企業体 |
| 代表構成員 | 田辺工業　株式会社 |
| 構 成 員 | 株式会社　東光クリエート |
| 受賞技術者 | 矢代　光博（現場代理人） |
| 受賞技術者 | 森成　栄作（主任技術者） |
| 受賞技術者 | 久根内　正紀（監理技術者） |
| 選定理由 | 本工事は、下水処理場である下水道センターの電気設備の老朽化に伴う改築工事である。<br>施設が稼働を継続する厳しい条件下において、関係各所との綿密な調整により安全かつ円滑に施工を進め、確実に完了した。<br>現場環境の向上に努め作業員の安全確保と作業性の向上を図るとともに、施設関係者への影響低減にも配慮したきめ細やかな対応がなされていた。 |

